

BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Gebrauchsmuster [®] DE 296 14 264 U 1

(51) Int. Cl.⁶: F16C13/00 D 21 G 1/02 B 21 B 27/08



PATENTAMT

(21) Aktenzeichen:

② Anmeldetag:

(47) Eintragungstag: Bekanntmachung im Patentblatt:

296 14 264.6 17. 8.96

18. 12. 97

5. 2.98

(73) Inhaber:

Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH & Co KG, 47805 Krefeld, DE

(74) Vertreter:


Palgen und Kollegen, 40239 Düsseldorf

66 Recherchenergebnisse nach § 7 Abs. 2 GbmG:

44 42 571 C1 DE 42 23 359 A1 DE 38 38 726 A1

(64) Beheizbare Walze

DÜSSELDORF · ESSEN



UNSER ZEICHEN: Dr. P./Wa 96 326 Akten-Nr. 494 DÜSSELDORF, den 16.08.1996


Eduard KÜSTERS Maschinenfabrik GmbH & CO. KG in 47805 Krefeld

Beheizbare Walze.

Die Erfindung bezieht sich auf eine beheizbare Walze der dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechenden Art.

Achsparallele Bohrungen sind im Zusammenhang mit der Beheizung von Walzen seit langem bekannt, z.B. aus dem DE-GM 90 14 117, wo sie allerdings kein geschlossenes System bilden, sondern von einer Wärmeträgerflüssigkeit durchströmt werden, die außerhalb der Walze aufgeheizt und umgepumpt wird. Bei der DE 40 33 986 Al sind in den peripheren Bohrungen stabförmige elektrische Heizelemente angeordnet.

Durch achsparallele Bohrungen gebildete längliche Kanäle sind mit bekannten Mitteln im Walzenkörper mit relativ geringem Aufwand herstellbar und belassen den Walzenkörper in seiner Stabilität im wesentlichen unversehrt. Der Ausdruck "länglicher Kanal" soll besagen, daß es auf den Querschnitt nicht ankommt und daß es sich um Kanäle von einer einem Vielfachen, z.B. 20- bis 150-fa-



chen, der Querschnittsabmessung betragenden Länge handelt. In der Praxis handelt es sich um nahe dem äußeren Umfang des Walzenkörpers in diesen eingebrachte sogenannte periphere Bohrungen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Walze so auszugestalten, daß ihre Eigenschaften im Betrieb verbessert sind.

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 wiedergegebene Erfindung gelöst.


Die länglichen Kanäle sind bei der Erfindung einzeln bis zu einem gewissen Grad mit Wasser gefüllt und dann druckdicht verschlossen worden. Außerdem sind die Kanäle nach dem Befüllen mit Wasser evakuiert worden, da sich sonst in den Kanälen Luftpfropfen bilden, die das Kondensieren des Dampfes behindern. Tritt im Betrieb an einer Stelle einer Bohrung eine Temperaturerniedrigung ein, kondensiert dort der in dem vom Wasser nicht gefüllten freien Raum der Hohlkammer befindliche Dampf und bewirkt eine Kondensationsaufheizung, die die betreffende Stelle sogleich wieder auf die in der Umgebung vorliegende Temperatur bringt. Es ist also ein selbsttätiger Temperaturausgleich über die Oberfläche des Walzenkörpers gegeben.

Die Kanäle sind zweckmäßig in der in Anspruch 2 wiedergegebenen Weise an den Enden geschlossen.

Alternativ können die Kanäle auch in der in Anspruch 3 wiedergegebenen Weise geschlossen werden.

Da die Schließringe und die Stopfen dicht sein und gegebenenfalls hohen Drücken standhalten können müssen, empfiehlt es sich, sie längs ihrer Fügezone, d.h. längs der beiden Längsränder der Schließringe und am Umfang der Stopfen zu verschweißen (Anspruch 4).

Bei der dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung hat der zylindrische Walzenkörper angesetzte Walzenzapfen. Diese können gemäß Anspruch 5 so ausgestaltet sein, daß sie die Fügezonen abdecken, so daß auch im Falle des Berstens einer Schweißnaht die Schadensstelle unter Verschluß gehalten und das explosionsartige Wegfliegen von



Teilen unter dem hohen Dampfdruck vermieden ist.

Die Ausführung des Walzenzapfens kann insbesondere in der in Anspruch 6 wiedergegebenen Weise getroffen sein.

Die Strahlungsheizung in dem ersten zur Achse koaxialen mittigen Hohlraum kann mit dem Walzenkörper umlaufen und über mindestens einen Drehanschluß mit Energie versorgbar sein (Anspruch 7), wie es für sich genommen für widerstandsbeheizte Strahlungsheizkörper aus dem Aufsatz von Wagner "Die elektrische Walzenheizung" in "Die elektrische Ausrüstung" (Vogel-Verlag Würzburg) Nr. 2 vom 20. April 1966 beschrieben ist.

Gemäß Anspruch 8 ist es aber auch möglich, daß die Strahlungsheizung undrehbar angeordnet ist, was den Drehanschluß erspart, und in dem koaxialen mittigen Hohlraum drehgelagert ist.

In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt.

- Fig. 1 zeigt einen durch die Achse gehenden Längsschnitt durch eine beheizte Walze;
- Fig. 2 ist ein Teilquerschnitt nach der Linie II-II in Fig. 1;
- Fig. 3 zeigt einen Teillängsschnitt durch einen Endbereich einer Walze;
- Fig. 4 zeigt eine Ansicht nach der Linie IV-IV in Fig. 3;
- Fig. 5 und 6 zeigen entsprechende Ansichten einer abgewandelten Ausführungsform.

Die als Ganzes mit 100 bezeichnete Walze umfaßt einen dickwandigen zylindrischen Walzenkörper 10 aus Stahl mit einem arbeitenden Walzenumfang 1 und einer Achse 2, der an den beiden Enden auf einen geringeren Durchmesser abgesetzte nach außen vorstehende Walzenzapfen 3 besitzt, auf denen Lager 4 zur Lagerung der Walze 100 in einem Maschinengestell oder dergleichen angeordnet sind. Der Walzenkörper 10 enthält als erste Hohlraumanordnung H_1 einen einzelnen zur Achse 2 koaxialen zylindrischen inneren Hohlraum 5, in welchem eine als Ganzes mit 20 bezeichnete



elektrische Heizvorrichtung in Gestalt einer Strahlungsheizung angeordnet ist, die in dem gezeigten Ausführungsbeispiel gegenüber dem Walzenkörper 10 undrehbar ist und mit diesem umläuft. Die Strahlungsheizung 20 umfaßt mehrere, z.B. sechs oder acht, auf einem Teilkreis über den Umfang gleichmäßig verteilte achsparallele elektrische Widerstandsheizstäbe 21, die mittels in in axialen Abständen angeordneter Haltescheiben 22 in ihrer gegenseitigen Anordnung abgestützt sind und an dem in der Zeichnung linken Ende eine Endscheibe 6 der Walze 100 durchsetzen, an deren Außenseite eine Schleifringanordnung 14 vorgesehen ist, durch die der Strom zur Beheizung der Heizstäbe 21 einleitbar ist. Wenn die Strahlungsheizung, was einer nicht dargestellten möglichen Ausführungsform entspricht, im Innern des Walzenkörpers undrehbar angeordnet ist und sich der Walzenkörper 10 um die Strahlungsheizung dreht, bedarf es der Schleifringanordnung 14 nicht und können feste Anschlüsse für die Heizenergie vorgesehen sein. Die Strahlungsheizung 20 bildet eine in sich geschlossene Baueinheit, die nach dem Lösen der Endscheibe 6 nach links aus der Walze 100 herausgezogen werden kann, z.B. falls einzelne Heizstäbe 21 defekt sind und ausgewechselt werden müssen. An dem in Fig. 1 rechten Ende ist der Hohlraum 5 durch eine vor die Stirnseite des dortigen Walzenzapfens 3 geschraubte Deckscheibe 7 geschlossen. Die Strahlungsheizung 20 ist ohne wesentliche konstruktive Anpassungen an dem Walzenkörper 10 und ohne Querschnittsschwächungen (der innere Hohlraum 5 ist herstellungsbedingt ohnehin vorhanden) in dem Walzenkörper unterbringbar und kann bei Schäden leicht als Ganzes herausgezogen und ausgewechselt werden. Außerdem sind im Vergleich zu einer Ölbeheizung die Fährnisse des Umgangs mit sehr heißem Öl nicht gegeben.

Die Strahlungsheizung 20 heizt durch Strahlung die Umfangsfläche des Hohlraums 5 auf. Die Wärme wird durch Leitung radial nach außen transportiert und am Außenumfang 1 der Walze 100 auf die zu bearbeitende Warenbahn über-



tragen. Angestrebt ist eine möglichst gleichmäßige Temperaturverteilung am Außenumfang 1, in erster Linie in Längsrichtung der Walze 100, aber auch in Umfangrichtung.

Die Gleichmäßigkeit der Temperaturverteilung kann gestört werden, wenn entweder die Heizstäbe 21 ungleichmäßig arbeiten oder die Warenbahn ungleichmäßige Wärmemengen abnimmt, beispielsweise durch ungleichmäßige Feuchtegehalte.

Um der Ungleichmäßigkeit der Temperaturverteilung entgegenzuwirken, ist in dem Walzenkörper 10 radial außerhalb des Hohlraums 5 eine zweite Hohlraumanordnung $\rm H_2$ in Gestalt über den Umfang gleichmäßig verteilter, auf einem Teilkreis angeordneter, gleichen Durchmesser aufweisender achsparalleler Bohrungen 30 vorgesehen, die in dem Ausführungsbeispiel etwa um den Betrag ihres Durchmessers innerhalb des Außenumfangs 1 gelegen sind und auch in Umfangsrichtung einen entsprechenden lichten Abstand voneinander belassen. Die Bohrungen 30 sind je für sich an den Enden geschlossen und bilden voneinander getrennte Kanäle bzw. druckdichte Kammern.

Die Bohrungen 30 bilden geschlossene teilweise mit Wasser gefüllte Systeme, in welchen der Druck entsprechend der an den Stellen der Bohrungen 30 herrschenden Temperatur ansteigt. Im Betrieb, wenn also die Walze 100 mit erheblicher Geschwindigkeit umläuft, legt sich das Wasser 8 unter Wirkung der Zentrifugalkraft gegen die äußere Begrenzung der Bohrungen 30 und bildet einen zylindrischen inneren Spiegel 9. Sobald an einer Stelle der inneren, von dem Wasser freien Begrenzung der Bohrung 30 eine niedrigere Temperatur auftritt, kondensiert dort der Wasserdampf und zieht die Temperatur an der betreffenden Stelle wieder hoch. Das Wasser 8 in den teilweise gefüllten Bohrungen 30 wirkt also als selbsttätiger Temperaturausgleich.

Die Temperatur des Wassers 8 kann durch einen Thermofühler 11, der bei laufender Walze radial außerhalb des inneren Spiegels 9 des Wassers 8 und somit in dem Wasser gelegen ist, erfaßt werden, dessen Signal über eine Stec-



kerverbindung 12 einem der Schleifringe der Schleifringanordnung 14 zugeleitet wird.

Die Funktion der Bohrungen 30 besteht also nur darin einen druckdichten, teilweise mit Wasser gefüllten Raum zu bilden und temperaturausgleichend zu wirken. In den Bohrungen 30 befinden sich keine Heizelemente. Diese finden sich nur in der inneren Hohlraumanordnung H_1 in Gestalt der Strahlungsheizung.

In der Zeichnung ist eine Modifikation gestrichelt angedeutet. Sie beinhaltet eine im Arbeitsbereich des Walzenumfangs 1 vorhandene zur Achse 2 koaxiale zylindrische Erweiterung 5' des zentralen Hohlraums 5, der in diesem Bereich die Wandstärke des Walzenkörpers 10 verringert, so daß die auf den Innenumfang des Walzenkörpers 10 aufgebrachte Wärme nunmehr eine geringere radiale Strecke durch Leitung transportiert werden muß.

In Fig. 3 bis 6 sind Möglichkeiten der praktischen Realisierung des Verschlusses an den Enden der Längsbohrungen 30 wiedergegeben. Die Walzenzapfen 3 sind hierbei als separate Teile an den eigentlichen zylindrischen Walzenkörper 10 angesetzt.

In Fig. 3 ist ersichtlich, daß die die Kanäle in dem zylindrischen Walzenkörper 10 bildenden Längsbohrungen 30 von der jeweiligen zur Achse 2 senkrechten Stirnseite 1' des Walzenkörpers 10 ausgehen. Die Längsbohrungen 30 sind sämtlich durch eingeschweißte Stopfen 25 dicht verschlossen. Die Fügezone, d.h. die ringförmige Schweißnaht, trägt die Bezugszahl 26.

Der separate Walzenzapfen 3 ist mit einer zur Achse senkrechten Endfläche 3' gegen die Stirnseite 1' des Walzenkörpers 10 gesetzt und dort mittels über den Umfang verteilter in Fig. 3 nur angedeuteter achsparalleler Schrauben 34 befestigt. Der Walzenzapfen 3 besitzt einen axial vorspringenden Zentrierbund 35, der sich mit seiner Außenumfangsfläche 35' von innen gegen einen Innenumfangsteil 36 des Walzenkörpers 10 legt.

Der Walzenzapfen 3 deckt also die Fügezonen in Ge-



stalt der Schweißnähte 26 gegen den in den Längsbohrungen 30 herrschenden, bei hohen Arbeitstemperaturen sehr hohen Druck nach außen ab, so daß bei einem Versagen einer der Schweißnähte keine Teile nach außen geschleudert werden können.

Bei der Ausführungsform nach den Fig. 5 und 6 ist in die Stirnseite 1' des Walzenkörpers 10 ein gestufter innerer Absatz mit einem zylindrischen äußeren Wandungsteil 37, einem senkrecht zur Achse 2 nach innen vorspringenden absatzartigen Wandungsteil 38 eingedreht. Die Längsbohrungen 30 werden in den absatzartigen Wandungsteil 38 eingebracht, der sich also über den gesamten Querschnitt der Längsbohrungen 30 erstreckt. Nach Fertigstellung der Längsbohrungen 30 wird ein Schließring 40 eingeschweißt, der in einem durch die Achse gehenden Querschnitt etwa rechteckig ist, den inneren Absatz ausfüllt und die Längsbohrungen 30 an dem jeweiligen Ende schließt. Der Schließring 40 ist an seinen beiden Rändern durch Schweißnähte 43, 44 mit dem äußeren Rand der Zylinderfläche 37 bzw. dem inneren Rand des Wandungsteils 38 verschweißt.

Die durch die Schweißnähte 43, 44 gebildete Fügezone wird in der gleichen Weise wie in dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 und 4 durch die zur Achse 2 senkrechte Endfläche 3' und den Außenumfang 35' des Zentrierbundes 35 abgedeckt. 39 ist eine Druckentlastungsbohrung, die vom Scheitel zwischen der Endfläche 3' und dem Außenumfang 35' des Zentrierbundes 35 in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise ausgeht.

DÜSSELDORF · ESSEN



UNSER ZEICHEN: Dr. P./ Wa 96 326 Akten-Nr. 494

DÜSSELDORF, den 16.08.1996

Eduard KÜSTERS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in 47805 Krefeld

Schutzansprüche

1. Beheizbare Walze (110) mit einem um seine Achse (2) umlaufenden zylindrischen Walzenkörper (10), dessen Außenumfang (1) den arbeitenden Walzenumfang bildet und der eine erste innere Hohlraumanordnung (H_1) sowie eine zweite Hohlraumanordnung (H_2) in Gestalt mehrerer voneinander getrennter über den Umfang des Walzenkörpers (10) gleichmäßig verteilter, länglicher, an den Enden geschlossener achsparalleler Kanäle (30) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

daß in der ersten Hohlraumanordnung (H_1) eine über die Länge der Walze (100) in deren Längsrichtung mindestens über die Arbeitsbreite der Walze (100) sich erstreckende elektrische Strahlungsheizung angeordnet ist, und daß die länglichen Kanäle (30) teilweise mit einer bei der durch die Heizvorrichtung erzeugten Temperatur verdampfenden Flüssigkeit gefüllt sind.


2. Walze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kanäle an den Enden des Walzenkörpers (10) durch ein-




gesetzte Stopfen (25) axial nach außen geschlossen sind.


- 3. Walze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kanäle (30) an mindestens einem Ende des Walzenkörpers (10) durch einen gemeinsamen Schließring (40) axial nach außen geschlossen sind.
- 4. Walze nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schließringe (27, 40) und die Stopfen (25) längs ihrer Fügezonen verschweißt sind.
- 5. Walze nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß an die Enden des zylindrischen Walzen-körpers (10) je ein Walzenzapfen (3) angesetzt ist, der die Fügezonen (26, 28, 29; 43, 44) abdeckt.
- 6. Walze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Walzenzapfen (3) eine gegen die Stirnseite (1') des Walzenkörpers (10) zur Anlage kommende, zur Achse (2) senkrechte Endfläche (3') und einen in das Ende des zylindrischen Walzenkörpers (10) eingreifenden zylindrischen Zentrieransatz (35) umfaßt.
- 7. Walze nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung (20) mit dem Walzenkörper (10) umläuft und über mindestens einen Drehanschluß (14) mit Energie versorgbar ist.
- 8. Walze nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung undrehbar angeordnet und in der Hohlwalze (5) drehgelagert ist.






2/3










Fig. 6